

Uygulama Yüzeyleri

İç Mekan Duvar:

- Çimento esaslı sıva
- Beton (MegaFilm A201, MegaFilm A901 veya MegaFilm BB A204 astar uygulanmış)

İç ve Dış Mekan Zemin:

- Çimento esaslı şap
 - Beton (MegaFilm A201, MegaFilm A901 veya MegaFilm BB A204 astar uygulanmış)
- Yüzey Hazırlığı
- Yüzey kuru, temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları gibi maddeler kazınmalıdır.
 - Seramik arkasındaki tozlu yüzey nemlendirilerek temizlenmelidir.
 - Derinliği 1 cm'den fazla olan yüzey hatalarının tamiratı yapıştırma harcı uygulanmasından 6 - 8 saat önce MegaTamir İ T101 veya MegaTamir K T102 ile yapılmalıdır. Yapısal tamir harcı kullanılması gereken durumlarda MegaTamir İ Yapısal T103 veya MegaTamir K Yapısal T104 kullanılmalıdır.
 - Yüzey temizliğinden sonra, yapışma mukavemetinin artırılması ve yüzey emiciliğinin dengelenmesi için yüzey MegaFilm A201 astar ile tek kat olarak astarlanmalı ve 1 - 2 saat kurumaya bırakılmalıdır.
 - Brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yapışma mukavemetinin artırılması için yüzey MegaFilm BB A204 brüt beton astarı ile tek kat olarak astarlanmalı ve minimum 3 saat kurumaya bırakılmalıdır.
 - Tozuyan yüzeylerde uygulamaya geçilmeden önce yüzey MegaFilm A901 ile astarlanmalı ve minimum 4 saat kurumaya bırakılmalıdır.
 - Islak hacim uygulamalarında seramik döşemesinden önce önerilen astar ile astarlanmış yüzeye Megaİzo Lastik 10 S103 ürünü ile su yalıtımı sağlanmalıdır. Bu yüzeylerde minimum C2 sınıfı yapıştırıcılar tercih edilmelidir.

Uygulama Yöntemleri

- MegaFix Y101 yapıştırma harcı, seramik ebadına ve yüzeyin yapısal durumuna göre belirlenmiş taraklı mala ile yüzeye uygulanmalıdır.
- Uygulama sırasında MegaFix Y101'in yüzeyde film oluşturmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeyde film oluşturmuş yapıştırıcı yüzeyden kazınmalıdır ve tekrar kullanılmamalıdır.
- Kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu tokmak ile yüzeye oturması sağlanmalıdır.
- Ürünün uygulama kalınlığı 10 mm'yi geçmemelidir.
- Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulanmasında, yataydaki ilk sıranın zeminden olan yüksekliğini kolay ve hızlı bir şekilde ayarlamak için Master Takoza K908 kullanılarak tesviye işlemi yapılmalıdır.
- Derz dolgu işlemine, yapıştırma işleminden minimum 24 saat sonra geçilmelidir.
- İç ve dış mekan uygulamalarında 20x20 cm'den büyük ebatlı seramik uygulamalarında çift taraflı yapıştırma işlemi uygulanmalıdır.
- Tavsiye edilen tarak ölçüleri aşağıdaki gibidir.

Seramik Boyutu	Tarak Ölçüsü (mm)
10x10 cm ile 10x15 cm arası ve daha küçük ebatlar	6x6x6
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	8x8x8
10x15 ile 25x40 cm arası 10x15 ile 33x33 cm arası	10x10x10

Uygulama Önerileri:

- Açık renkli duvar ve yer seramikleri ile cam tuğlaların beyaz renkli MegaFix Y101 ile yapıştırılması önerilir.
 - Ürün performansını arttırmak için MegaLatex K201 kullanılabilir.
 - Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
 - Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
 - Karışıma belirtilen su oranı dışında ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
 - Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
 - Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir.
 - 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
 - Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır.
 - Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
 - Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
 - Farklı yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)
- Yüzey ve Ortam Sıcaklığı
Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.